

33228-2015

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

Steel welded pipes for general purposes. Specifications

23.040.10

2016-01-01

Предисловие

1.0-92 "

1.2-2009 "

Сведения о стандарте

- 1 357 " (") ,
- 2 357 " "
- 3 (30 2015)
- . N 74-)

004-97 (3166)	(3166) 004-97	
	BY	
	KZ	
	KG	
	RU	

4 33228-2015 21 2015 . N 276- 1

2016 .

5 54929-2012*

* 1 2016 . 21 2015 . N 276- 54929-2012

6

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Введение

8696, 10704, 10705 10706,

8696, 10704, 10705 10706,

8696, 10704, 10705 10706

1 Область применения**2 Нормативные ссылки**

31447-2012

31458-2012

15.309-98

162-90

166-89 (3599-76)

380-2005

427-75

1050-88

2216-84

3728-78

3845-75

5378-88

6507-90

6996-66 (4136-89, 5173-81, 5177-81)

7268-82

7502-98

7565-81 (377-2-89)

8026-92

8693-80 (8494-86)

8694-75

8695-75

9045-93

9454-78

10006-80 (6892-84)

10692-80

11358-89

0,01 0,1

12344-2003

12345-2001 (671-82, 4935-89)

12346-78 (439-82, 4829-1-86)

12347-77

12348-78 (629-82)

12349-83

12350-78

12351-2003 (4942:1988, 9647:1989)

12352-81

12354-81

12355-78

12356-81

12357-84

12358-2002

12359-99 (4945-77)

12360-82

12361-2002

12362-79

16504-81

17745-90

18360-93 - 3 260

18365-93 - 100 360

18895-97

19281-89 (4950-2-81, 4950-3-81, 4951-79, 4995-78, 4996-78, 5952-83)

19903-74

22536.0-87

22536.1-88

22536.2-87

22536.3-88

22536.4-88

22536.5-87 (629-82)

22536.6-88

22536.7-88

22536.8-87

22536.9-88

22536.10-88

22536.11-87

22536.12-88

26877-2008

28033-89

28548-90

30432-96

1

()

()

3 Термины и определения

16504,

28548,

26877,

15.309,

31447,

3.1 горячередацированная труба:

3.2 класс прочности:

3.3 тело трубы:

4 Обозначения и сокращения

D -

δ_5 -

экв -

P -

σ_B -

σ_T -

R -

S -

S_{\min} -

M -

II -

2 -

5 Сортамент

5.1 Виды труб и состояние поставки

2 ;

5.2 Размеры

1,

1.

1 -

1 1)

	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8
10,0	0,161	0,182	0,202	0,222	0,260	0,297	0,314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,2	0,164	0,185	0,206	0,227	0,266	0,304	0,322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,0	0,195	0,221	0,246	0,271	0,320	0,366	0,388	0,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,0	0,212	0,241	0,269	0,296	0,349	0,401	0,425	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,0	0,230	0,260	0,291	0,321	0,379	0,435	0,462	0,489	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,0	0,247	0,280	0,313	0,345	0,408	0,470	0,499	0,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,0	0,264	0,300	0,335	0,370	0,438	0,504	0,536	0,568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,0	-	0,320	0,357	0,395	0,468	0,539	0,573	0,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,0	-	0,339	0,380	0,419	0,497	0,573	0,610	0,647	0,719	-	-	-	-	-	-	-	-
19,0	-	0,359	0,402	0,444	0,527	0,608	0,647	0,687	0,764	0,838	-	-	-	-	-	-	-
20,0	-	0,379	0,424	0,469	0,556	0,642	0,684	0,726	0,808	0,888	0,966	1,08	1,19	1,26	1,33	1,42	-
21,3	-	0,404	0,453	0,501	0,595	0,687	0,732	0,777	0,866	0,952	1,04	1,16	1,28	1,35	1,43	1,54	-
22,0	-	0,418	0,468	0,518	0,616	0,711	0,758	0,805	0,897	0,986	1,07	1,20	1,33	1,41	1,48	1,60	-
23,0	-	0,438	0,491	0,543	0,645	0,746	0,795	0,844	0,941	1,04	1,13	1,26	1,39	1,48	1,56	1,68	-
24,0	-	0,458	0,513	0,567	0,675	0,780	0,832	0,884	0,985	1,09	1,18	1,33	1,46	1,55	1,64	1,77	-
25,0	-	0,477	0,535	0,592	0,704	0,815	0,869	0,923	1,03	1,13	1,24	1,39	1,53	1,63	1,72	1,86	-
26,0	-	0,497	0,557	0,617	0,734	0,849	0,906	0,963	1,07	1,18	1,29	1,45	1,60	1,70	1,80	1,94	-
27,0	-	0,517	0,579	0,641	0,764	0,884	0,943	1,00	1,12	1,23	1,35	1,51	1,67	1,78	1,88	2,03	-
28,0	-	0,537	0,601	0,666	0,793	0,918	0,980	1,04	1,16	1,28	1,40	1,57	1,74	1,85	1,96	2,11	-
30,0	-	0,576	0,646	0,715	0,852	0,987	1,05	1,12	1,25	1,38	1,51	1,70	1,88	2,00	2,11	2,29	-
32,0	-	0,616	0,690	0,765	0,911	1,06	1,13	1,20	1,34	1,48	1,62	1,82	2,02	2,15	2,27	2,46	-
33,0	-	-	-	0,789	0,941	1,09	1,17	1,24	1,38	1,53	1,67	1,88	2,09	2,22	2,35	2,55	2,74
33,7	-	-	-	0,806	0,962	1,12	1,19	1,27	1,42	1,56	1,71	1,92	2,13	2,27	2,41	2,61	2,80
35,0	-	-	-	0,838	1,00	1,16	1,24	1,32	1,47	1,63	1,78	2,00	2,22	2,37	2,51	2,72	2,92
36,0	-	-	-	0,863	1,03	1,19	1,28	1,36	1,52	1,68	1,83	2,07	2,29	2,44	2,59	2,81	3,02
38,0	-	-	-	0,912	1,09	1,26	1,35	1,44	1,61	1,78	1,94	2,19	2,43	2,59	2,75	2,98	3,21
40,0	-	-	-	0,962	1,15	1,33	1,42	1,52	1,70	1,87	2,05	2,31	2,57	2,74	2,90	3,15	3,39
42,0	-	-	-	1,01	1,21	1,40	1,50	1,59	1,78	1,97	2,16	2,44	2,71	2,89	3,06	3,32	3,58
44,5	-	-	-	1,07	1,28	1,49	1,59	1,69	1,90	2,10	2,29	2,59	2,88	3,07	3,26	3,54	3,81
45,0	-	-	-	1,09	1,30	1,51	1,61	1,71	1,92	2,12	2,32	2,62	2,91	3,11	3,30	3,58	3,86
48,0	-	-	-	-	-	1,61	1,72	1,83	2,05	2,27	2,48	2,81	3,12	3,33	3,54	3,84	4,14
48,3	-	-	-	-	-	1,62	1,73	1,84	2,06	2,28	2,50	2,82	3,14	3,35	3,56	3,87	4,17
51,0	-	-	-	-	-	1,71	1,83	1,95	2,18	2,42	2,65	2,99	3,33	3,55	3,77	4,10	4,42
52,0	-	-	-	-	-	1,75	1,87	1,99	2,23	2,47	2,70	3,05	3,40	3,63	3,85	4,19	4,52

53,0	-	-	-	-	-	-	1,78	1,91	2,03	2,27	2,52	2,76	3,11	3,47	3,70	3,93	4,27	4,61
54,0	-	-	-	-	-	-	1,82	1,94	2,07	2,32	2,56	2,81	3,18	3,54	3,77	4,01	4,36	4,70
57,0	-	-	-	-	-	-	1,92	2,05	2,19	2,45	2,71	2,97	3,36	3,74	4,00	4,25	4,62	4,99
60,0	-	-	-	-	-	-	2,02	2,16	2,30	2,58	2,86	3,14	3,55	3,95	4,22	4,48	4,88	5,27
63,5	-	-	-	-	-	-	2,14	2,29	2,44	2,74	3,03	3,33	3,76	4,19	4,48	4,76	5,18	5,59
70,0	-	-	-	-	-	-	2,37	2,53	2,70	3,03	3,35	3,68	4,16	4,64	4,96	5,27	5,74	6,20
73,0	-	-	-	-	-	-	2,47	2,64	2,82	3,16	3,50	3,84	4,35	4,85	5,18	5,51	6,00	6,48
76,0	-	-	-	-	-	-	2,58	2,76	2,94	3,29	3,65	4,00	4,53	5,05	5,40	5,75	6,26	6,77
83,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21	3,60	4,00	4,38	4,96	5,54	5,92	6,30	6,86	7,42
89,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45	3,87	4,29	4,71	5,33	5,95	6,36	6,77	7,38	7,98
95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14	4,59	5,03	5,70	6,37	6,81	7,24	7,90	8,55	-
102,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45	4,93	5,41	6,13	6,85	7,32	7,80	8,50	9,20	-
108,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,71	5,23	5,74	6,50	7,26	7,77	8,27	9,02	9,76	-
114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,21	8,74	9,54	10,33
121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,73	9,30	10,14	10,98
127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,17	9,77	10,66	11,55
133,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,62	10,24	11,18	12,11
140,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,14	10,80	11,78	12,76
146,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,58	11,27	12,30	13,33
152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,02	11,74	12,82	13,89
159,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,54	12,30	13,42	14,54
168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,21	13,01	14,20	15,39
178,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,95	13,79	15,06	16,32
193,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,11	15,03	16,42	17,80
219,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,98	17,03	18,60	20,17
245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,90	19,08	20,85	22,60
273,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,26	25,23
325,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1720,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1820,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2520,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1

	1																	
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	
10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,0	2,86	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,7	2,93	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,0	3,06	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,0	3,16	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,0	3,35	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,0	3,55	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,0	3,75	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44,5	4,00	4,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45,0	4,04	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,0	4,34	4,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,3	4,37	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51,0	4,64	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52,0	4,74	5,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53,0	4,83	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54,0	4,93	5,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57,0	5,23	5,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,0	5,52	6,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63,5	5,87	6,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70,0	6,51	7,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73,0	6,81	7,60	8,38	9,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,0	7,10	7,93	8,75	9,56	10,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,0	7,79	8,71	9,62	10,51	11,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89,0	8,38	9,38	10,36	11,33	12,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95,0	8,98	10,04	11,10	12,14	13,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102,0	9,67	10,82	11,96	13,09	14,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108,0	10,26	11,49	12,70	13,90	15,09	17,44	19,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114,0	10,85	12,15	13,44	14,72	15,98	18,47	20,91	23,31	25,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121,0	11,54	12,93	14,30	15,67	17,02	19,68	22,29	24,86	27,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127,0	12,13	13,59	15,04	16,48	17,90	20,72	23,48	26,19	28,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133,0	12,73	14,26	15,78	17,29	18,79	21,75	24,66	27,52	30,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140,0	13,42	15,04	16,65	18,24	19,83	22,96	26,04	29,08	32,06	34,99	37,88	40,72	-	-	-	-	-	-
146,0	14,01	15,70	17,39	19,06	20,72	24,00	27,23	30,41	33,54	36,62	39,66	42,64	-	-	-	-	-	-
152,0	14,60	16,37	18,13	19,87	21,60	25,03	28,41	31,74	35,02	38,25	41,43	44,56	-	-	-	-	-	-
159,0	15,29	17,15	18,99	20,82	22,64	26,24	29,79	33,29	36,75	40,15	43,50	46,81	-	-	-	-	-	-
168,0	16,18	18,14	20,10	22,04	23,97	27,79	31,57	35,29	38,97	42,59	46,17	49,69	-	-	-	-	-	-
178,0	17,16	19,25	21,33	23,40	25,45	29,52	33,54	37,51	41,43	45,30	49,13	52,90	-	-	-	-	-	-
193,7	18,71	21,00	23,27	25,53	27,77	32,23	36,64	40,99	45,30	49,56	53,77	57,93	-	-	-	-	-	-
219,0	21,21	23,80	26,39	28,96	31,52	36,60	41,63	46,61	51,54	56,43	61,26	66,04	70,78	75,46	80,10	-	-	-
245,0	23,77	26,69	29,59	32,49	35,36	41,09	46,76	52,38	57,95	63,48	68,95	74,38	79,76	85,08	90,36	-	-	-
273,0	26,54	29,80	33,05	36,28	39,51	45,92	52,28	58,60	64,86	71,07	77,24	83,36	89,42	95,44	101,41	107,33	113,20	-
325,0	31,67	35,57	39,46	43,34	47,20	54,90	62,54	70,14	77,68	85,18	92,63	100,03	107,38	114,68	121,93	129,13	136,28	-
356,0	34,72	39,01	43,28	47,54	51,79	60,25	68,66	77,02	85,33	93,59	101,80	109,97	118,08	126,14	134,16	142,12	150,04	-
377,0	36,79	41,34	45,87	50,39	54,90	63,87	72,80	81,68	90,51	99,29	108,02	116,70	125,33	133,91	142,44	150,93	159,36	-
406,4	39,70	44,60	49,50	54,38	59,25	68,95	78,60	88,20	97,76	107,26	116,72	126,12	135,48	144,79	154,05	163,25	172,41	-
426,0	41,63	46,78	51,91	57,04	62,15	72,33	82,47	92,55	102,59	112,58	122,52	132,41	142,25	152,04	161,78	171,47	181,11	-
457,0	44,69	50,22	55,73	61,24	66,73	77,68	88,58	99,44	110,24	120,99	131,69	142,35	152,95	163,51	174,01	184,47	194,88	-
508,0	-	55,88	62,02	68,16	74,28	86,49	98,65	110,75	122,81	134,82	146,79	158,70	170,56	182,37	194,14	205,85	217,51	-
530,0	-	58,32	64,74	71,14	77,54	90,29	102,99	115,64	128,24	140,79	153,30	165,75	178,15	190,51	202,82	215,07	227,28	-

630,0	-	-	-	-	-	107,55	122,72	137,83	152,90	167,92	182,89	197,81	212,68	227,50	242,27	257,00	271,67
720,0	-	-	-	-	-	123,09	140,47	157,81	175,10	192,34	209,52	226,66	243,75	260,80	277,79	294,73	311,62
820,0	-	-	-	-	-	140,35	160,20	180,00	199,76	219,46	239,12	258,72	278,28	297,79	317,25	336,65	356,01
1020,0	-	-	-	-	-	-	199,66	224,39	249,08	273,72	298,31	322,84	347,33	371,77	396,16	420,50	444,79
1220,0	-	-	-	-	-	-	-	268,79	298,40	327,97	357,49	386,96	416,38	445,76	475,08	504,35	533,58
1420,0	-	-	-	-	-	-	-	-	347,73	382,23	416,68	451,08	485,44	519,74	554,00	588,20	622,36
1620,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593,73	632,91	672,05	711,14
1720,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,72	672,37	713,98	755,53
1820,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667,71	711,83	755,90	799,92
2020,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741,69	790,75	839,75	888,70
2220,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815,68	869,66	923,60	977,48
2520,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926,66	988,04	1049,37	1110,66

1

	1															
	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

53,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273,0	119,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325,0	143,38	150,44	157,44	164,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356,0	157,91	165,73	173,49	181,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377,0	167,75	176,08	184,37	192,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406,4	181,52	190,58	199,60	208,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426,0	190,71	200,25	209,75	219,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457,0	205,23	215,54	225,80	236,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508,0	229,13	240,70	252,21	263,68	275,10	286,47	297,79	309,06	320,28	331,45	342,57	353,65	364,67	-	-	-
530,0	239,44	251,55	263,61	275,62	287,58	299,49	311,35	323,16	334,93	346,64	358,31	369,92	381,49	-	-	-
630,0	286,30	300,87	315,40	329,87	344,30	358,68	373,01	387,28	401,51	415,69	429,83	443,91	457,94	471,92	485,86	499,74
720,0	328,47	345,26	362,01	378,70	395,35	411,95	428,49	444,99	461,44	477,84	494,19	510,49	526,74	542,95	559,10	575,20
820,0	375,32	394,58	413,80	432,96	452,07	471,13	490,15	509,11	528,03	546,89	565,71	584,48	603,20	621,86	640,48	659,05
1020,0	469,04	493,23	517,37	541,47	565,51	589,51	613,45	637,35	661,20	685,00	708,75	732,45	756,10	779,70	803,25	826,75
1220,0	562,75	591,88	620,95	649,98	678,96	707,88	736,76	765,59	794,37	823,10	851,78	880,42	909,00	937,53	966,02	994,45
1420,0	656,46	690,52	724,53	758,49	792,40	826,26	860,07	893,83	927,54	961,21	994,82	1028,38	1061,90	1095,37	1128,78	1162,15
1620,0	750,18	789,17	828,11	867,00	905,84	944,63	983,38	1022,07	1060,72	1099,31	1137,86	1176,35	1214,80	1253,20	1291,55	1329,85
1720,0	797,04	838,49	879,90	921,25	962,56	1003,82	1045,03	1086,19	1127,30	1168,36	1209,38	1250,34	1291,25	1332,12	1372,93	1413,70
1820,0	843,89	887,81	931,69	975,51	1019,28	1063,01	1106,68	1150,31	1193,89	1237,42	1280,89	1324,32	1367,70	1411,03	1454,31	1497,54
2020,0	937,61	986,46	1035,27	1084,02	1132,73	1181,38	1229,99	1278,55	1327,06	1375,52	1423,93	1472,29	1520,60	1568,87	1617,08	1665,24
2220,0	1031,32	1085,11	1138,84	1192,53	1246,17	1299,76	1353,30	1406,79	1460,23	1513,62	1566,97	1620,26	1673,50	1726,70	1779,85	1832,94
2520,0	1171,89	1233,08	1294,21	1355,30	1416,33	1477,32	1538,26	1599,15	1659,99	1720,78	1781,52	1842,21	1902,86	1963,45	2023,99	2084,49

1)

1

1

1

1,00 /

M=0,0246615 (D-S) S,

D-

;

S-

7,85 / 3.

2	1	1%	-	1,5%
---	---	----	---	------

5.3 Длина

)	-	1,5	18,0	;			
		2,0	18,0				
		1,5	18,0		5	,	
				5%	3,0	.	
					6,0	14,0	.

5.4 Классы прочности

175 460, 2.

5.5 Марки стали

380, 1050, 9045, 19281

5.6 Группы поставки

-					175-	460,	
;							
-					380,	1050,	9045 19281
;							
-	380,	1050,	9045	19281	175-	460	;
;							
-							
;							

5.7 Примеры условных обозначений труб

1	,	89,0	,	4,0	,	1,6
	,	3	,	...		
		<i>Труба ВЧС - 89×4×1600кр - Б - Ст3сп - ГОСТ...</i>				
2	,		,	219,0	,	
8,0	,	7,0	,	265,	,	...
		<i>Труба ВЧС - ЛТО - 219п×8×7000п - А - КП265 - ГОСТ...</i>				
3	,		,	219,0	,	8,0
	,	430,	,	13	,	...
		<i>Труба ВЧС - ОТО - 219×8 - Е - КП430 - 13ХФА - ГОСТ...</i>				
4	,		,	76,0	,	3,0
8,0-14,0	,		,	195,	,	09 2
				...		
		<i>Труба ВЧС - ГР-76п×3×8000-14000 - В - КП195 - 09Г2С - ГОСТ...</i>				
5	,		,	820,0	,	16,0
10,5	,		,	245,	,	20
				...		
		<i>Труба ДСФП - 820п×16×10500 - В - КП245 - 20 - ГОСТ...</i>				
6	,		,	406,4	,	5,5
...						
		<i>Труба ДСФП - 406,4×5,5 - Д - ГОСТ...</i>				
7	2	,	,	530,0	,	12,0
	,	08	,	...		
		<i>Труба ДСФ2П - 530×12 - Б - 08кп - ГОСТ...</i>				
8	,		,	1420,0	,	14,0
	,	460,	,	...		
		<i>Труба ДСФС - ОТО - 1420×14 - А - КП460 - ГОСТ...</i>				

5.8 Сведения, указываемые в заказе

5.8.1

) ;

) (.5.1);

) (.5.2, 1);

) (.5.3);

) () (.5.4);

) () (.5.5);

) (.5.6);

) / () (.5.6, 6.3.8).

5.8.2

) (.5.2, 6.5.1.1);

) , , (.5.3);

) 6,0-14,0 (.5.3);

) 51,0 ,

(.6.3.2);

) 205 ,

114,0 , 6,0 (.6.3.3);

) 205 , 114,0 , U- 6,0 , , 20°

(.6.3.4);

) 245 , 114,0 , U- 6,0 , ,

20° (.6.3.5);

) (.6.4.2);

) 530,0 , (.

6.5.1.3);

) 35,0 (.6.6.1);

) 10 P,

(1) 20 (.6.8.3);

) 5,0 16,0 (.6.9.3);

) 15,0 (.6.9.4);

) (.6.10.4);

) (.8.4);

) (.8.4).

5.8.3

:

) (.5.2);

) (.5.3);

) 2 (.5.4, 6.3.1);

) (.6.1.1);

) (.6.1.2);

) (.6.1.2);

) (.6.2.4);

) U- 60° (.6.3.6);

) 265 , 6,0 ,

) V- 114,0

, 6,0 / ,

(.6.3.7);

) (.6.5.1.1);

) (.6.5.1.2);

)					(. 6.5.2);
)				(. 6.5.3.1);	
)				(. 6.5.3.2);	
)			35,0	(. 6.6.1);	
)				(. 6.7.4);	
)					5 P,
)	(1)			(. 6.8.1);	
)					10 P,
)	(1)		20	(. 6.8.3);	
)			114,0	273,0	12 ,
)		10 ((1)	12
) (. 6.8.4);					
)					15%
)	6.8.1			(. 6.8.5);	
)					(.
) 6.8.4);					
)				(. 6.10.4, 6.10.5).	

6 Технические требования

6.1 Способ производства

6.1.1 Формообразование

300

1,5

6.1.2 Термическая обработка

6.2 Химический состав

6.2.1			
6.2.2		380,	1050, 9045
19281			
6.2.3			
6.2.4	ЭКВ		0,46%.

6.3 Механические свойства

6.3.1	(2)
6.3.2		2.	51,0
6.3.3	114,0	6,0	205 3.

2 -

	$\sigma_B, / 2$	$\sigma_T, / 2$	$\delta_5, \%$			
			10 60		60 1)	
			0,06 D	0,06 D		
175	255	175	21	7	16	19
185	294	185	21	7	16	19
195	314	195	21	7	15	19
205	335	205	21	7	15	19
235	375	235	21	6	14	19
245	410	245	21	6	14	19
265	471	265	20	6	13	18
345	490	345	20	5	12	18
355	510	355	20	5	12	18
380	530	380	20	5	11	18
390	540	390	20	5	11	18
410	550	410	18	5	10	16
460	590	460	18	4	9	16
1)		3				60
152	3		152	6		

3 -

U-

	U- , / 2, ,			
	20	20	40	60 ¹⁾
205 245	78,4	39,2	-	-
245	-	39,2	24,5	24,5
1)				

6.3.4	205	114,0	U-	6,0	
20°		39,2 / 2.			
6.3.5	245	114,0	U-	6,0	
20°		29,4 / 2.			
6.3.6	265	6,0	U-		60°
	24,5 / 2.				
6.3.7	114,0	6,0	V-		
		/			
6.3.8					

6.4 Технологические свойства

6.4.1	152,0	15% D
		2/3
6.4.2		4.

4 -

		152,0	400,0	15% D
			108,0	
		20,0	60,0	6% D
		60,0	108,0	
		30,0	160,0	8% D
		406,4		

6.5 Предельные отклонения размеров, длины и формы труб

6.5.1 Предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки

6.5.1.1

5

5

5 -

		1)
10,0	±0,2	-
10,0 30,0	±0,3	±0,2
30,0 51,0	±0,4	±0,3

. 51,0	193,7		±0,80%	±0,70%
. 197,3	426,0		±0,75%	±0,65%
. 426	1020		±0,70%	±0,65%
. 1020,0	1420,0		±0,60%	±6,0
. 1420,0	1620,0		±0,40%	±3,5
. 1620,0			±0,30%	±4,5
1)				

6.5.1.2

- 152,0 ±10%;

- 152,0 19903

0,2 76,0

6.5.1.3

530,0

6.

6 -

530,0	720,0	±2,5	±1,5
720,0	1020,0	±2,5	±2,0
1020,0	1620,0	±4,0	±3,5
. 1620,0		±0,30%	±4,5

6.5.2 Предельные отклонения длины

7.

7 -

	6,0	+50	+10
	. 6,0	+70	+15
		+100	+15

6.5.3 Отклонения формы

6.5.3.1

- 530,0

- 530,0 , - 1,5%

6.5.3.2

2 457,0 - 1,5 1 ;
 2 457,0 - 0,2%

6.6 Параметры сварного шва

6.6.1

0,50
 0,1
 35,0
 - 0,35 - 2,0 ;
 - 0,40 - 2,0 3,0 ;
 - 0,50 - 3,0
 0,1

6.6.2

- 0,5-3,0 - 8,0 ;
 - 0,5-3,5 - 8,0 14,0 ;
 - 0,5-4,0 - 14,0 17,0 ;
 - 0,5-5,0 - 17,0
 1
 0,5
 150
 0,5

6.6.3

10%

6.6.4

20,0 ; 4,0 - 20,0 : 3,0

6.6.5

2

100

50

300

6.7 Качество поверхности

6.7.1

150

76,0

3,0

0,25

76,0

6,0

0,5

6.7.2

0,5

()

6.7.3

10%

50

6.7.4

6.8 Сплошность металла

6.8.1

5

P ,

(1),

102,0


-6

102,0

-3

$$P = 2S_{\min} R_l (D - 2S_{\min}),$$

(1)



1020,0	0,8	3,0	
1020,0	" 1,0	" 5,0	

1 -

6.10 Маркировка и упаковка

6.10.1

10692

6.10.2

3,5

114,0

114,0

245,0

114,0

3,5

6.10.3

0,02

0,5

1,5

0,02

0,5

0,02

530,0

6.10.4

-

;

-

, ,

;


-

, , ,

;

-

;



6.10.5

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1

8 Правила приемки

8.1

1000 -	30,0		
600 -	30,0	76,0	
400 -	76,0	152,0	

200 - 152,0 426,0 ;
 100 - 426,0 1420,0 ;
 50 - 1420,0 .

8.2 - - - - - 8.

8.3

8.4 "3.1 " 31458.

8 -

	1)	1	-
	1)	1	-
		2 ()	1
		1 ()	1
152		2	1
		2)	-
		100% 4)	-
		100%	-
	3)	100%	-
	3)	15%	
	1)	1	-
		2 ()	1
		1 ()	1
		2 ()	1
		1 ()	1 5)
		2 ()	3
		1 ()	3
		2 ()	3
		1 ()	3
		2 ()	3
		1 ()	3
152		2	1
		2	1

		2 ()	1
		1 ()	1
	(,)	2)	-
		100%	-
1)			
2)			
3)			
4)	63,5		
5)			

31458.

	3, 13 -		9,5			
9.8	VI IX	12	6996:	VII X		12
			2 ;			
9.9				8695.		
9.10	1:10.		8694	30°.		
9.11	2,5D, 60 530 -	3728.	3728.		60	
9.12			8693.	1,5S.	24%,	
		90°				
9.13	3	6996.		120°		
		12,5%				
9.14						
9.15						
		18360,	18365,	2216,	166,	
	6507,	427.				
		7502;				
		6507,		11358;		
			1 -		8026	
				26877;		
			162,		()	
				166;		
		5378				

9.16

426

$$D = \frac{\Pi}{\pi} - 2\Delta_p - 0,2, \quad (3)$$

Π -

π -

3,1416;

Δ_p -

0,2 -

9.17

200

6.5.3.1

530

9.18

9.19

3845.

10 Транспортирование и хранение

10692.

11 Гарантии изготовителя

621.774.2.08:006.354

23.040.10